



JA-111I Indicateur optique universel RGB

L'indicateur JA-111I signale l'armement de la section ou l'activation de la sortie PG (1 - 32) par enclenchement du voyant de couleur LED (rouge, vert, bleu et jaune).

Description

Caractéristiques

Consommation avec voyant allumé :

max. 4 mA

Température d'exploitation :

-10 à 40 °C